

SỞ Y TẾ HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỔI
Số: 228 /TM-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ
V/v sửa chữa, thay thế thiết bị y tế

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh sửa chữa, thay thế thiết bị y tế
Bệnh viện đa khoa Phố Nổi đang xây dựng kế hoạch sửa chữa ,thay thế trang thiết bị. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch sửa chữa, thay thế nêu trên, Bệnh viện đề nghị các đơn vị báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phố Nổi
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Văn Thu
Nhân viên phòng Vật Tư-TBYT, SĐT: 0972.408.842
 - Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng Vật tư –TTBYT, Bệnh viện Đa khoa Phố Nổi, Địa chỉ: phường Bần Yên Nhân; Thị Xã Mỹ Hào; Tỉnh HY.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 22..tháng 5 năm 2025 đến ngày 31..tháng 5 năm 2025
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- 5.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung mời báo giá

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐV	SL	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện
I	Sửa chữa Máy sấy đồ vải số 1 Hãng/ nước SX: Girbau/ Mỹ	Vật tư, linh kiện , thay thế đảm bảo tính tương thích với Máy sấy đồ vải Hãng/ nước SX: Girbau/ Mỹ	Máy	01	Bệnh viện đa khoa Phố Nổi	30 ngày
1	- Thực hiện sửa chữa motor động cơ					

	- Thực hiện sửa chữa bi con lăn đỡ lồng quay - Thực hiện sửa chữa bi, trục bi lồng sây - Thực hiện bổ xung dầu mỡ chịu nhiệt vào các khớp nối, ổ trục, vòng bi					
II	Sửa chữa Hệ thống xử lý nước thải lỏng Hãng/ nước SX: Kobotar/ Nhật bản	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích với Hệ thống xử lý nước thải Hãng/ nước SX: Kobotar/ Nhật bản	HT	01		
1	- Thực hiện vệ sinh thông tắc đường hồi lưu - Thực hiện sửa chữa phao báo cạn - Thực hiện sửa chữa motor bơm lưu lượng nước thải					
III	Thay thế Bộ đo huyết áp Alpk2 Hãng/ nước SX: Tanaka sangyo/ Nhật bản	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích với Bộ đo huyết áp Alpk2	Bộ	05		
1	Thay thế bộ đo huyết áp alpk2					
IV	Sửa chữa máy điện xung Hãng/ nước SX: Firing/ Mỹ	Vật tư, linh kiện , thay thế đảm bảo tính tương thích với máy điện xung	Máy	02		
1	Thực hiện sửa chữa các tấm dán điện cực dùng nhiều lần					
V	Sửa chữa máy điện xung Hãng/ nước SX: Paganig/ Ý	Vật tư, linh kiện , thay thế đảm bảo tính tương thích với máy điện xung	Máy	02		
1	Thực hiện sửa chữa các tấm dán điện cực dùng nhiều lần					
VI	Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân (máy số 12) Hãng/ nước SX: Nihonkohden/ Nhật bản	Vật tư, linh kiện , thay thế đảm bảo tính tương thích với máy	Máy	01		



1	- Thực hiện sửa chữa nguồn 12 von - Thực hiện sửa chữa màn hình cảm biến					
VII	Sửa chữa máy sinh hiển vi phẫu thuật Hãng/ nước SX: Takagi/ Nhật bản	Vật tư, linh kiện , thay thế đảm bảo tính tương thích với máy	máy	01		
1	- Thực hiện sửa chữa nguồn 220 von					
VIII	Sửa chữa khoa xương phẫu thuật Hãng/ nước SX: makita/Nhật bản	Vật tư, linh kiện , thay thế đảm bảo tính tương thích với máy	máy	02		
1	Thực hiện sửa chữa khoan xương phẫu thuật					
IX	Sửa chữa máy thở savina 300 (số 3) Hãng/ nước SX:Draeger/đức	Vật tư, linh kiện , thay thế đảm bảo tính tương thích với máy	Máy	01		
1	-Thực hiện sửa chữa nguồn cảm biến sen sor dòng, sen sor oxy					
X	Đồng hồ oxy Hãng/ nước SX:Kimura/ Trung quốc	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích với đồng hồ	cái	02		
1	Thay thế đồng hồ oxy		cái	02		
XI	Sửa chữa xe cáng đẩy bệnh nhân Hãng/ nước SX:Hải Hã/ Việt Nam	Vật tư, linh kiện , thay thế đảm bảo tính tương thích với xe	cái	01		
1	- Thực hiện sửa chữa bánh xe, vòng bi,hàn chân,tra dầu					
XII	Sửa chữa bộ đèn đặt nội khí quản.Hãng/ nước SX:Prime/ Pakistan	Vật tư, thay thế đảm bảo tính tương thích Bộ đèn đặt NKQ	Bộ	01		
1	-Thực hiện sửa chữa các lưới đèn, bóng đèn					
XIII	Huyết áp cơ ALPK2 Hãng/ nước SX: Alpk2/ Nhật Bản	Vật tư, linh kiện , thay thế đảm bảo tính tương thích với huyết áp	Bộ	04		



