

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế

Bệnh viện đa khoa Phố Nổi đang xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa nêu trên, Bệnh viện đề nghị các đơn vị báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phố Nổi
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Văn Khánh, Nhân viên phòng Vật Tư- TBYT, SĐT: 0966506555
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng Vật tư -TTBYT, Bệnh viện Đa khoa Phố Nổi, Địa chỉ: phường Bần Yên Nhân; Thị Xã Mỹ Hào; Tỉnh Hưng Yên.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 08 năm 2024 đến hết ngày 17 tháng 08 năm 2024.


Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung mời báo giá

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm thực hiện	Thời gian dự kiến
I	Máy chạy thận nhân tạo số 03 Model: 4008B Hãng/ nước SX: Fresenius/ Đức		Máy	01	Bệnh viện đa khoa Phố Nổi	30 ngày
1	Sửa chữa bộ cài bơm tiêm Heparin	Sửa chữa tương thích với Máy chạy thận nhân tạo	Chiếc	01		
2	Sửa chữa bộ nguồn điều khiển	Model: 4008B Hãng/ nước SX: Fresenius/ Đức	Chiếc	01		

II	Máy chạy thận nhân tạo số 02 Model: 4008B Hãng/ nước SX: Fresenius/ Đức		Máy	01		
1	Sửa chữa bơm hút dịch công B	Sửa chữa tương thích với Máy chạy thận nhân tạo Model: 4008B Hãng/ nước SX: Fresenius/ Đức	Chiếc	01		
III	Bơm tiêm điện số 03 Model: TESS 700 Hãng/ nước SX: Terumo/ Nhật Bản	.	Máy	01		
1	Sửa chữa cảm biến nhận bơm	Sửa chữa tương thích với Máy bơm tiêm điện terumo Model: TESS 700 Hãng/ nước SX: Terumo/Nhật Bản	Cái	01		
IV	Bơm tiêm điện số 04 Model: TESS 700 Hãng/ nước SX: Terumo/ Nhật Bản		Máy	01		
1	Sửa chữa bàn phím ấn điều khiển	Sửa chữa tương thích với Máy bơm tiêm điện terumo Model: TESS 700 Hãng/ nước SX: Terumo/Nhật Bản	Cái	01		
V	Bơm tiêm điện số 02 Model: TESS 331 Hãng/ nước SX: Terumo/ Nhật Bản		Máy	01		
1	Sửa chữa mạch nguồn	Sửa chữa tương thích với Máy bơm tiêm điện terumo Model: TESS 331 Hãng/ nước SX: Terumo/Nhật Bản	Cái	01		




VI	Giường bệnh nhân Inox Nước SX: Việt Nam		Chiếc	25		
1	Sửa chữa, gia công lại các mối hàn	Mối hàn bằng Inox chắc chắn không bóng tróc	Chiếc	25		
VII	Tủ đầu giường Inox Nước SX: Việt Nam		Chiếc	69		
1	Sửa chữa cánh cửa tủ, tay kéo và khóa tủ	Mối hàn bằng Inox chắc chắn không bóng tróc	Chiếc	69		
VIII	Xe cáng đẩy bệnh nhân Nước SX: Việt Nam		Chiếc	01		
1	Sửa chữa, gia công lại các mối hàn	Mối hàn bằng Inox chắc chắn không bóng tróc	Chiếc	01		
IX	Bàn tiểu phẫu Nước SX: Việt Nam		Cái	01		
1	Sửa chữa, gia công lại các mối hàn	Mối hàn bằng Inox chắc chắn không bóng tróc	Cái	01		
X	Bộ đo huyết áp Model: Anka II Hãng/ nước SX: Anka/ Nhật Bản		Bộ	03		
1	Thay thế bao quần bấp tay	Hệ thống dẫn khí làm bằng cao su, bao tay làm bằng vải	Chiếc	03		
XI	Máy điện tim 3 cần Model: ECG 1150 Hãng/ nước SX: Nihonkonden/ Nhật Bản		Máy	01		
1	Sửa chữa dây cáp điện cực	Sửa chữa tương thích với Máy điện tim 3 cần	Cái	01		
2	Sửa chữa nắp để giấy điện tim	Model: ECG 1150 Hãng/ nước SX: Nihonkoden/Nhật Bản	Cái	01		



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT- TBYT, Tổ tư vấn MS



GIÁM ĐỐC

Phạm Đăng Quế