

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh sửa chữa, thay thế thiết bị y tế
Bệnh viện đa khoa Phố Nội đang xây dựng kế hoạch sửa chữa, thay thế trang
thiết bị. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa nêu trên, Bệnh viện đề
nghị các đơn vị báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phố Nội
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Văn Thu
Nhân viên phòng Vật Tư- TBYT, SĐT:..0972.408.842
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng Vật tư –TTBYT, Bệnh
viện Đa khoa Phố Nội, Địa chỉ: phường Bản Yên Nhân; Thị Xã Mỹ Hào; Tỉnh Hưng
Yên.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 11 tháng 1 năm 2025 đến ngày 21 tháng 1
năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21 tháng 1 năm
2025

II. Nội dung mời báo

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐV	SL	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện
I	Máy monitor theo dõi bệnh nhân (máy số 1) Model : philip	Vật tư , thay thế đảm bảo tính tương thích với máy	Máy	01	Bệnh viện đa khoa phố nội	20 ngày
1	Thay thế cảm biến spo2		cái	01		

II	Máy khí dung nước SX: nhật bản	Linh kiện , đảm bảo tính tương thích với máy	Máy	01		
1	Sửa chữa bơm khí dung		cái	01		
III	Máy chạy thận số 19 Model: 4008B Hãng/ nước SX: Fresenius/ Đức	Vật tư, linh kiện , đảm bảo tính tương thích với máy	Máy	01		
1	Sửa chữa van 4 cửa máy chạy thận		cái	01		
IV	Huyết áp alpk2 Hãng :Nhật bản	Vật tư đảm bảo tính tương thích với huyết áp	Bộ	06		
1	Sửa chữa huyết áp Alpk2		cái	06		
V	Đèn gù	Vật tư, đảm bảo tính tương thích với đèn	cái	03		
1	Sửa chữa nguồn đèn gù		cái	03		
VI	Hệ thống máy hút trung tâm	Vật tư, linh kiện đảm bảo tính tương thích với HT				
1	Sửa chữa động cơ máy hút trung tâm máy số 1		cái	01		
2	Sửa chữa van 1 chiều máy hút trung tâm máy số 2		cái	01		
VII	Máy nội soi Tai mũi họng Medstar Hãng SX; Korea	Vật tư thay thế đảm bảo tính tương thích với máy	Máy	01		

TRƯỜNG
VIỆN
HOA
NỘI

HUNG
YÊN

1	Thay thế optic 70 độ		Cái	01		
VIII	Máy điện tim 3 cần Model : ECG.115 Hãng SX: Nhật bản	Vật tư, linh kiện , thay thế đảm bảo tính tương thích với máy				
1	Sửa chữa nguồn điều khiển thanh in nhiệt(Gồm IC nguồn, điện trở , tụ điện)		cái	01		

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC



Phạm Đăng Quê

HUNG
YEN