

THƯ MỜI BÁO GIÁ

V/v sửa chữa, thay thế vật tư thiết bị y tế

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh sửa chữa thiết bị y tế
Bệnh viện đa khoa Phố Nổi đang xây dựng kế hoạch sửa chữa, thay thế vật tư thiết bị y tế. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch sửa chữa nêu trên, Bệnh viện đề nghị các đơn vị báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phố Nổi
- Cách thức tiếp nhận báo giá qua Gmail: totuvanbvdckphonoi@gmail.com hoặc qua văn thư, Bệnh viện Đa khoa Phố Nổi, Địa chỉ: Đường Vũ Văn Cẩn, Phường Mỹ Hào; Tỉnh Hưng Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Văn Khánh Nhân viên phòng Vật Tư-TBYT, SĐT: 0966 506 555
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06 tháng 2 năm 2026, đến ngày 23 tháng 2 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung mời báo giá


STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện
I	Máy điện châm Model: KWD 808i Hãng/Nước SX: Multi/ Trung quốc	Vật tư sửa chữa đảm bảo tính tương thích với máy	Máy	20	Bệnh viện đa khoa Phố Nổi	15 ngày
1	- Thay thế dây cáp tín hiệu máy điện châm.		Chiếc	30		
II	Thay thế bộ đo huyết áp Hãng/Nước SX: ALPK2/ Nhật Bản		Bộ	04		

III	Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải Model: Hãng/Nước SX: kobotar/ Nhật bản	Vật tư sửa chữa đảm bảo tính tương thích với máy	Hệ thống	01		
1	- Sửa chữa bơm chìm nước thải buồng trung gian		Cái	01		
2	- Sửa chữa động cơ thổi khí		Cái	01		
IV	Sửa chữa Máy hấp dụng cụ Model: TC600 Hãng/Nước SX: Study/ Đài loan	Vật tư sửa chữa đảm bảo tính tương thích với máy	Máy	01		
1	- Sửa chữa mạch điều khiển nhiệt độ hấp		Cái	01		
2	- Sửa chữa mạch báo cạn		Cái	01		
3	- Sửa chữa cảm biến mực nước		Cái	01		
4	- Sửa chữa val điện từ 220V		Cái	04		
5	- Sửa chữa cảm biến áp xuất buồng hấp		Cái	01		
V	Sửa chữa hệ thống máy khí hút trung tâm Model: Hãng/Nước SX: / Pháp	Vật tư sửa chữa đảm bảo tính tương thích với máy	Hệ thống	01		
1	- Sửa chữa cảm biến khí hút		Bộ	02		
VI	Sửa chữa Máy chạy thận số 17 Model: 4008S Hãng/Nước SX: Fresenius/ đức	Vật tư đảm bảo tính tương thích với máy	Máy	01		
1	- Sửa chữa trục bơm vuốt máu		Chiếc	01		
VII	Sửa chữa Máy quay quả lọc	Vật tư đảm bảo tính tương thích với	Máy	01		

	Hãng/Nước SX: Fresenius/ đức	máy				
1	- Sửa chữa trục bơm vuốt máu		Chiếc	01		
VIII	Hệ thống máy xử lý nước RO dùng trong thận nhân tạo Model: TB/TLM- RO2000 Hãng/Nước SX: Thái bình / Việt nam	Vật tư thay thế đảm bảo tính tương thích với Hệ thống xử lý nước RO	HT	01		
1	- Thay thế quả lọc 5 micron		Quả	10		
2	- Thay thế quả lọc 0.2 micron		Quả	06		

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HS



GIÁM ĐỐC

Phạm Đăng Quế